

CORREDORIA - CONJUNTO CORREDORIA

REFERENCIA: 173 (Conjunto)



- IDENTIFICACION

Tipología: Edificación de Equipamiento
Nombre de la Ficha: CORREDORIA - CONJUNTO CORREDORIA
Código Postal: 33011
Dirección: La Corredoria
Referencias Catastrales:
Urbana: 1175019 | Urbana: 1175020

- ELEMENTOS DEL CONJUNTO

Nº Elementos del Conjunto: 3
Elemento: - fuente de los cuatro caños; ref.: 173-1
Elemento: - lavadero; ref.: 173-2
Elemento: - poste leguario; ref.: 173-3

- PROTECCION LEGAL Y REGULACION DETALLADA

1.- Protección Legal.

Incoación de BIC. Fecha de Publicación: N/D
Declaración de BIC. Fecha de Publicación: N/D
Posee Inventario: N/D
Inventariado. Fecha de publicación: N/D
Posee Catalogación: Si
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Fecha de Publicación:
Catálogo 2.005.

2.- Normas Generales de Protección.

Grado de Protección: N/D
Obras Admisibles: N/D
Ordenanzas Aplicables:
Las reflejadas en la normativa correspondiente al Catálogo de Bienes protegidos del Concejo de Oviedo y (E y D) Equipamientos Públicos y Privados del P.G.O.U.
Instrumentos de Gestión Urbanística: N/D

3.- Condiciones generales de uso.

Uso Característico:
Equipamiento Municipal.
Usos Compatibles: N/D
Usos Prohibidos:
Los restantes.

4.- Normas Particulares según Nivel de Protección.

- Condiciones de la Edificación.
Parcela: N/D
Ocupación: N/D
Altura: N/D
Posición de la Edificación: N/D

- Condiciones Estéticas y Compositivas:
No se han definido.

- FUENTE DE LOS CUATRO CAÑOS

REFERENCIA: 173-1



- IDENTIFICACION

Tipología: Edificación de Equipamiento

Nombre de la Ficha: - FUENTE DE LOS CUATRO CAÑOS

Código Postal: 33011

Dirección: La Corredoria

Referencia Catastral: Urbana: 1175019

- CARACTERISTICAS HISTORICAS

- Fases Constructivas

Fase: 1.790

Autor: Direcc.obras, M. Reguera, aparejador, F. A. Muñiz Lorenzana

Observaciones: Direcc.obras, Manuel Reguera, aparejador, Francisco Antonio Muñiz Lorenzana.

El diseño de la fuente fue remitido desde la capital del reino, lo que ratificaría su traza foránea, pero su ejecución complotó a Manuel Reguera (a la sazón director de las obras de la carretera que comunicaba Oviedo con el puerto de Gijón) y que en ella colaboró Muñiz Lorenzana, por entonces recién graduado en la madrileña Academia de San Fernando.

- Intervenciones

No se han definido Intervenciones.

- DESCRIPCION ESTADO DE CONSERVACION

Sistema Estructural. Conservación.

La dureza natural del material empleado en su construcción, ha propiciado que su conservación sea suficientemente buena. Sin embargo presenta pequeñas roturas y desconchados de la piedra producidos por golpes y roces recibidos a lo largo de su historia. Sí son de destacar las erosiones existentes en las esquinas y bordes de las molduras de coronación.

Por otro lado es interesante hacer notar, como actos de vandalismo público son capaces de deteriorar el conjunto a mucha más velocidad que lo acontecido en todos sus años de historia.

Cerramientos Verticales Exteriores. Conservación.

No se ha definido texto.

Cubiertas. Conservación.

No se ha definido texto.

Carpintería. Conservación.

No se ha definido texto.

- PROTECCION LEGAL Y REGULACION DETALLADA

1.- Protección Legal.

Incoación de BIC. Fecha de Publicación: 30/12/1992

Declaración de BIC. Fecha de Publicación: BOPA 20/1/1993

Posee Inventario: Si

Inventariado. Fecha de publicación: IAIHA (inventario arquitectónico de interés histórico artístico) 1.979

Posee Catalogación: Si

Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Fecha de Publicación:

Catálogo 2.005.

2.- Normas Generales de Protección.

Grado de Protección:

Integral Monumental (M)

Obras Admisibles:

Conservación y reparación

Restauración

Reconstrucción filológica

Rehabilitación parcial

Ordenanzas Aplicables:

Las reflejadas en la normativa correspondiente al Catálogo de Bienes protegidos del Concejo de Oviedo y (E y D) Equipamientos Públicos y Privados del P.G.O.U.

Instrumentos de Gestión Urbanística: N/D

3.- Condiciones generales de uso.

Uso Característico:

Equipamiento Municipal.

Usos Compatibles: N/D

Usos Prohibidos:

Los restantes.

4.- Normas Particulares según Nivel de Protección.

- Condiciones de la Edificación.

Parcela: N/D

Ocupación: N/D

Altura: N/D

Posición de la Edificación: N/D

- Condiciones Estéticas y Compositivas:

Cualquier intervención en el edificio estará sujeta a los criterios que al efecto establezca el organismo encargado de la tutela de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias.



- LAVADERO

REFERENCIA: 173-2

**- IDENTIFICACION****Tipología:** Edificación de Obra Civil / Infraestructuras**Nombre de la Ficha:** - LAVADERO**Código Postal:** 33011**Dirección:** La Corredoria**Referencia Catastral:** Urbana: 1175020**- CARACTERISTICAS HISTORICAS****- Fases Constructivas****Fase: Década de los años 30**

Autor: Ingeniero Ildelfonso Sánchez del Río (1.898 - 1.980)

Observaciones: Un prototipo de hormigón armado del ingeniero municipal se repitió en diferentes puntos del concejo como sistema de cubrición de las necesarias fuentes con lavadero, en este caso vecina a la antigua fuente de época ilustrada y como dotación complementaria.

- Intervenciones

No se han definido Intervenciones.

- DESCRIPCION ESTADO DE CONSERVACION**Sistema Estructural. Conservación.**

El estado de conservación de la estructura es bastante bueno, no presentando síntomas de desprendimientos o corrosiones de armaduras como sucede en otros de los paraguas estudiados.

Sí se debe destacar la inexistencia de las piedras o muretes que dividían originariamente la pila en dos sectores, observándose las marcas o señales en los lugares donde en su día estuvieron ubicadas.

Cerramientos Verticales Exteriores. Conservación.

No se ha definido texto.

Cubiertas. Conservación.

El estado de conservación de la cubierta es bastante bueno en líneas generales, exceptuando el hecho de que ha desaparecido una de las planchas de fibrocemento que constituyen la cubrición.

Carpintería. Conservación.

No se ha definido texto.

- PROTECCION LEGAL Y REGULACION DETALLADA**1.- Protección Legal.****Incoación de BIC. Fecha de Publicación:** No.**Declaración de BIC. Fecha de Publicación:** No.**Posee Inventario:** N/D**Inventariado. Fecha de publicación:** N/D**Posee Catalogación:** Si**Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Fecha de Publicación:**

Catálogo 2.005.

2.- Normas Generales de Protección.**Grado de Protección:**

Integral Singular (T)

Obras Admisibles:

Conservación y reparación

Restauración

Rehabilitación y reforma

Ordenanzas Aplicables:

Las reflejadas en la normativa correspondiente al Catálogo de Bienes protegidos del Concejo de Oviedo y (E y D) Equipamientos Públicos y Privados del P.G.O.U.

Instrumentos de Gestión Urbanística: N/D**3.- Condiciones generales de uso.****Uso Característico:**

Equipamiento Municipal.

Usos Compatibles: N/D**Usos Prohibidos:**

Los restantes.

4.- Normas Particulares según Nivel de Protección.**- Condiciones de la Edificación.****Parcela:** N/D**Ocupación:** N/D**Altura:** N/D**Posición de la Edificación:** N/D

- Condiciones Estéticas y Compositivas:

Conservar la configuración estructural y constructiva original del elemento: cubrición, soporte y vaso.

La sustitución de la cubrición deberá respetar la ligereza, forma y disposición radial del material que aún conserva.



- POSTE LEGUARIO

REFERENCIA: 173-3



- IDENTIFICACION

Tipología: Edificación de Obra Civil / Infraestructuras
Nombre de la Ficha: - POSTE LEGUARIO
Código Postal: 33011
Dirección: La Corredoria
Referencia Catastral: N/D

- CARACTERISTICAS HISTORICAS

- Fases Constructivas

Fase: 1.789

Autor: Se desconoce.

Observaciones: La datación se toma de la inscripción que figura en su frente.

- Intervenciones

Intervención/Reforma: Fecha desconocida.

Autor Intervención: Se desconoce.

Observaciones (Intervención): Traslado a un espacio libre ajardinado. Se ha trasladado desde su emplazamiento ante la iglesia parroquial, a otro punto más alejado de Oviedo en que se ha organizado un jardinillo, con lo cual ha dejado de tener un carácter indicativo y su valor real como mojón.

- DESCRIPCION ESTADO DE CONSERVACION

Sistema Estructural. Conservación.

No se ha definido texto.

Cerramientos Verticales Exteriores. Conservación.

No se ha definido texto.

Cubiertas. Conservación.

No se ha definido texto.

Carpintería. Conservación.

No se ha definido texto.

- PROTECCION LEGAL Y REGULACION DETALLADA

1.- Protección Legal.

Incoación de BIC. Fecha de Publicación: No.

Declaración de BIC. Fecha de Publicación: No.

Posee Inventario: N/D

Inventariado. Fecha de publicación: N/D

Posee Catalogación: Si

Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Fecha de Publicación:

Catálogo 2.005.

2.- Normas Generales de Protección.

Grado de Protección:

Integral Monumental (M)

Obras Admisibles:

Conservación y reparación

Restauración

Reconstrucción filológica

Rehabilitación parcial

Ordenanzas Aplicables:

Las reflejadas en la normativa correspondiente al Catálogo de Bienes protegidos del Concejo de Oviedo y (E y D) Equipamientos Públicos y Privados del P.G.O.U.

Instrumentos de Gestión Urbanística: N/D

3.- Condiciones generales de uso.

Uso Característico:

Equipamiento Municipal.

Usos Compatibles: N/D

Usos Prohibidos:

Los restantes.

4.- Normas Particulares según Nivel de Protección.

- Condiciones de la Edificación.

Parcela: N/D

Ocupación: N/D

Altura: N/D

Posición de la Edificación: N/D

- Condiciones Estéticas y Compositivas:

Cualquier intervención en el edificio estará sujeta a los criterios que al efecto establezca el organismo encargado de la tutela de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias.

