

**PARAGUAS, PZA. - PARAGUAS**

REFERENCIA: 409

**- IDENTIFICACION**

**Tipología:** Edificación de Equipamiento  
**Nombre de la Ficha:** PARAGUAS, PZA. - PARAGUAS  
**Código Postal:** N/D  
**Dirección:** Paraguas, s/n, Pza.  
**Referencia Catastral:** N/D

**- CARACTERISTICAS HISTORICAS****- Fases Constructivas**

**Fase: 1.929**  
 Autor: Idelfonso Sánchez del Río y Pisón (1898-1980) Ing.camin  
 Observaciones: Estructura de hormigón para la cubrición de la plaza.

**- Intervenciones**

**Intervención/Reforma: 1.993**  
 Autor Intervención: Alfredo Suárez. Ingeniero Municipal  
 Observaciones (Intervención): Proyecto de remodelación de la plaza. Sustitución del murete que separaba la plaza de las calles adyacentes por un graderío que resuelve el cambio de nivel.  
 Renovación del pavimento de la plaza.  
 Sustitución del tillado de madera de la cubierta por iroko y disposición de chapa metálica en la cubrición. Abujardado del hormigón.

**- DESCRIPCION ESTADO DE CONSERVACION****Sistema Estructural. Conservación.**

El estado de conservación de la estructura es bastante bueno, no presentando síntomas de desprendimientos o corrosiones de armaduras como sucede en otros de los paraguas estudiados. Unicamente conviene destacar la existencia de alguna grieta en la parte inferior del pie derecho central, pero más bien producto de algún golpe que de problemas estructurales.

A diferencia de otros paraguas del concejo de Oviedo, utilizados en su día como lavaderos, en este caso su uso era el de servir como protección o "paraguas" a un mercado de leche. Es por ello que en la base, aunque muy transformada a día de hoy, no aparecen los muros y divisiones destinados a albergar el agua, si no más bien una especie de plataforma revestida en material pétreo, bien pulida en la zona horizontal y más basta o sin pulir en los remates verticales.

**Cerramientos Verticales Exteriores. Conservación.**

No se ha definido texto.

**Cubiertas. Conservación.**

El estado de conservación es correcto, pues ha sido rehabilitada no hace excesivo tiempo.

**Carpintería. Conservación.**

No se ha definido texto.

**- PROTECCION LEGAL Y REGULACION DETALLADA****1.- Protección Legal.**

**Incoación de BIC. Fecha de Publicación:** No.  
**Declaración de BIC. Fecha de Publicación:** No.  
**Posee Inventario:** No  
**Inventariado. Fecha de publicación:** N/D  
**Posee Catalogación:** Si  
**Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Fecha de Publicación:**  
 Catálogo 2.005.

**2.- Normas Generales de Protección.****Grado de Protección:**

Integral Singular (T)

**Obras Admisibles:**

Conservación y reparación

Restauración

Rehabilitación y reforma

**Ordenanzas Aplicables:**

Las reflejadas en la normativa correspondiente al Catálogo de Bienes protegidos del Concejo de Oviedo y (E y D) Equipamientos Públicos y Privados del P.G.O.U.

**Instrumentos de Gestión Urbanística:** N/D

**3.- Condiciones generales de uso.****Uso Característico:**

Equipamiento Municipal.

**Usos Compatibles:** N/D

**Usos Prohibidos:**

Los restantes.

**4.- Normas Particulares según Nivel de Protección.****- Condiciones de la Edificación.**

**Parcela:** N/D

**Ocupación:** N/D

**Altura:** N/D

**Posición de la Edificación:** N/D

**- Condiciones Estéticas y Compositivas:**

Conservar la configuración estructural y material del elemento de cubrición.

