



## **- IGLESIA DE SAN TIRSO EL REAL**

REFERENCIA: 30-1

### **- IDENTIFICACION**

**Tipología:** Edificación Religiosa

**Nombre de la Ficha:** - IGLESIA DE SAN TIRSO EL REAL

**Código Postal:** 33003

**Dirección:** Alfonso II El Casto, 13, Pza.

**Referencia Catastral:** Urbana: 9751705

### **- CARACTERISTICAS HISTORICAS**

#### **- Fases Constructivas**

**Fase: Siglo IX**

Autor: Se desconoce.

Observaciones: Construcción de la primitiva basílica de la que únicamente se conserva el muro testero.

**Fase: Siglo XIV**

Autor: Se desconoce.

Observaciones: Ampliación de la iglesia.

**Fase: 1.667 - 1.679**

Autor: Se desconoce.

Observaciones: Remodelación de la iglesia, afectada por el incendio que asoló el centro de la ciudad en el año 1.521.

**Fase: 1.721 - 1.722**

Autor: Se desconoce.

Observaciones: Reedificación del Templo.

#### **- Intervenciones**

**Intervención/Reforma: 1.924**

Autor Intervención: Se desconoce.

Observaciones (Intervención): N/D

**Intervención/Reforma: 1.954**

Autor Intervención: Se desconoce.

Observaciones (Intervención): Reparación de los graves daños causados durante la Revolución de 1.934 y la Guerra Civil españolas.

**Intervención/Reforma: 1.967-1.977**

Autor Intervención: J. Vallauré

Observaciones (Intervención): Restauración.

### **- DESCRIPCION ESTADO DE CONSERVACION**

**Sistema Estructural. Conservación.**

El estado de conservación es bueno, no se aprecian lesiones estructurales, ni grietas en los muros portantes.

**Cerramientos Verticales Exteriores. Conservación.**

El estado de conservación es bueno, tratándose de un edificio con un buen mantenimiento.

**Cubiertas. Conservación.**

El estado general se puede considerar bueno, con necesidad de cuidar el mantenimiento dado el tipo de canalón existente, que suele ocasionar mayores problemas por mantenimientos poco cuidadosos.

**Carpintería. Conservación.**

El estado de conservación no es malo en general, con la necesidad de mantenimiento y ajuste en la puerta de la nave y mantenimiento menor en la puerta del atrio.

### **- PROTECCION LEGAL Y REGULACION DETALLADA**

#### **1.- Protección Legal.**

**Incoación de BIC. Fecha de Publicación:** 3/6/1.931

**Declaración de BIC. Fecha de Publicación:** GACETA 4/6/1.931

**Posee Inventario:** Si

**Inventariado. Fecha de publicación:** IAIHA (inventario arquitectónico de interés histórico artístico) 1.979.

**Posee Catalogación:** Si

**Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Fecha de Publicación:**

Catálogo 2.005.

#### **2.- Normas Generales de Protección.**

**Grado de Protección:**

Integral Monumental (M)

**Obras Admisibles:**

Conservación y reparación

Restauración

Reconstrucción filológica

Rehabilitación parcial

**Ordenanzas Aplicables:**

Las reflejadas en la normativa correspondiente al Catálogo de Bienes protegidos del Concejo de Oviedo y (E y D) Equipamientos Públicos y Privados del P.G.O.U.

**Instrumentos de Gestión Urbanística:** N/D

#### **3.- Condiciones generales de uso.**

**Uso Característico:**

Edificios de Culto/ Equipamiento Religioso.

**Usos Compatibles:**

Equipamiento cultural.

**Usos Prohibidos:**

Los restantes.

**4.- Normas Particulares según Nivel de Protección.**

**- Condiciones de la Edificación.**

**Parcela:**

Protección extendida a toda la parcela. Se prohíbe ocupar los espacios libres existentes y las segregaciones en nuevas parcelas.

**Ocupación:**

Edificación existente.

**Altura:**

Edificación existente.

**Posición de la Edificación:**

Se conservarán las alineaciones exteriores e interiores.

**- Condiciones Estéticas y Compositivas:**

Cualquier intervención en el edificio estará sujeta a los criterios que al efecto establezca el organismo encargado de la tutela de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias.

